



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACHIPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0146-43	FECHA:	25 de septiembre de 2024



Foto 1: Demolición de pared existente



Foto 2: Cimiento de humedad



Foto 3: Colocación de block y solera intermedia



Foto 4: fundición de solera final o corona



Foto 5: Repello y cernido de pared total parte interna del muro



Foto 6: Repello y cernido de pared total parte exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---