

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SOOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACHIPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0146-43	FECHA:	25 de septiembre de 2024



Foto 1: Muro perimetral reparado, vista de Sur hacia Norte.



Foto 2: Muro perimetral reparado, vista de Norte hacia Sur.



Foto 3: Paredón reparado



Foto 4: Paredón reparado



Foto 5: Paredón reparado, vista parte interior

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

