

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALANQUIX LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0148-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: cambio de piso por cerámico en las aulas de primaria



Foto 2: reparaciones de repello en interior y exterior




Foto 3: identificación de escuela



Foto 4 colocacion de sabieta en la pared



Foto 5: Instalacion y reparacion del sistema electlico.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

