



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                      | MUNICIPIO:                     | Nahualá                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Palanquix Guachiaquib |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0156-43               | FECHA:                         | 19/02/2024                    |



Foto 1: Aula 1, piso con torta de cemento, tercero primaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.



Foto 2: Aula 2, piso con torta de cemento, sexto primaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.



Foto 3: Aula 3, piso con torta de cemento, grado de preprimaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.



Foto 4: Dirección y bodega, piso con torta de cemento. Instalación de piso cerámico y pintada interna y externa de ambos espacios.



Foto 5: Aula 4, piso con torta de cemento, primero y segundo primaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.



Foto 6: Modulo I Planta Alta, EORM Caserio Palanquix Guachiaquib, pintada de aulas de cuarto y quinto primaria, bodega, interna y externa como también el perímetro o circulación completa de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                      | MUNICIPIO:                     | Nahualá                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Palanquix Guachiaquib |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0156-43               | FECHA:                         | 19/02/2024                    |



Foto 7: Modulo II Plana Baja, con cuatro aulas, bodega y dirección. Instalación de piso cerámico para todos los ambientes, pintada interna y externa, y circulación en general.



Foto 8: Planta Alta y Baja de la EORM Caserío Palanquix Guachiaquib, Nahualá, Sololá. Pintada del perímetro o circulación del centro educativo.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

