

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0157-43	FECHA:	11 de octubre de 2024



Foto 1: iniciando el aula en el segundo nivel



Foto 2: Gradas que conduce al segundo nivel



Foto 3: Vista de ventana y pared



Foto 4: colocando láminas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la ORF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público