

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzité Tierra Fria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0159-43	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto1: Sustitución de Puerta Principal



Foto 2: Sustitución de Puerta



Foto 3: Sustitución de puerta Principal Módulo 3



Foto 4: Reparación de Muro Perimetral e Impregneabilización de Losa



Foto 5: Sustitución de Ventanas



Foto 6: Sustitución de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzité Tierra Fria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0159-43	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--