

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soloá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patzité Tierra Fria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0159-43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Sustrucción de puerta principal.



Foto 2: Sustrucción de puerta por colocación de barrandas,



Foto 3: Sustrucción de puerta principal módulo 3 por barranda vertical y gradas



Foto 4: Reparación de muro perimetral e impermeabilización de losa.



Foto 5: Sustrucción de ventana por colocación de barrandas y gradas.



Foto 6: Sustrucción de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTÓN PATZITÉ TIERRA FRIA
Nahualá, Soloá

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTÓN PATZITÉ TIERRA FRIA
Nahualá, Soloá