



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patzité Tierra Fria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0159-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta principal.



Foto 2: Sustrucción de puerta.



Foto 3: Sustrucción de puerta principal módulo 3 por gradas y barrandas.



Foto 4: Reparación de muro perimetral e impermeabilización de losa.



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Sustrucción de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patzité Tierra Fria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0159-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial.



Foto 8: Reparación de bajada de agua pluvial.



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

