

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0163-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Sustitución de techado de la cocina



Foto 2: Limpieza de toldales



Foto 3: Pintura y ajuste de puertas



Foto 4: Reparación de balcón



Foto 5: Pintado interior de las aulas



Foto 6: Adoquinamiento de patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0163-43	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Sustitución de techado de la cocina



Foto 2: Limpieza de tendales



Foto 3: Pintura y ajuste de puertas



Foto 4: Reparación de balcón



Foto 5: Pintado interior de aulas



Foto 6: Adoquinamiento de patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y alcanzar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

