

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Solalá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0163-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Sustitución de techado de la cocina



Foto 2: Limpieza de tendales



Foto 3: Pintura y ajuste de puertas



Foto 4: Reparación de balcón



Foto 5: Pintado interior de las aulas



Foto 6: Adoquinamiento de patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0163-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Instalación de dos chorros para lavar trapos



Foto 2: Elaboración de un pequeño muro de contención

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

