

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EO PÁRVULOS ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEPATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0181-42	FECHA:	25 de octubre de 2024




Foto1: Interior del aula



Foto 2: Vista por debajo del descanso de gradas al segundo nivel



Foto 3: Vista del corredor



Foto 4: Aula terminada nivel 42



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---