



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Uk'ux Etamab'al Juyub' Pekul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasac, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0197-42	FECHA:	Caserío Pasac, aldea Xejuyup, 15 de noviembre de 2024



Foto 1. Cubierta de lámina



Foto 2. Piso



Foto 3. Mantenimiento a portón



Foto 4. Ventanas



Foto 5. Mantenimiento de energía eléctrica





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

