

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pabeyá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pabeyá, aldea Palacal, Nahualá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0482-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Balcones en mal estado, estructura de metal deteriorado.



Foto 2: Balcones en mal estado, estructura de metal deteriorado.



Foto 3: Pintura y chapas en la puerta mal estado.



Foto 4: Pintura de la dirección en mal estado, material no adecuado.



Foto 5: Pintura deteriorado módulo 1 y 2 en mal estado.




Foto 6: Pintura deteriorado módulo 3 y 4 en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pabeyá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pabeyá, aldea Palacal, Nahualá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0482-43	FECHA:	4/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---