



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                      | MUNICIPIO:                     | Nahualá          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chuipatuj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0528-43               | FECHA:                         | 5/21/2024        |



Foto 1: Colocacion del porton




Foto 2: pisos terminado su colocacion




Foto 3: Colocacion de Pisos




Foto 4: terminacion el uso de sisa




Foto 5: Colocacion de piso en los sanitarios





Foto 6: pintada dentro de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Representante de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

