

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuipatuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0528-43	FECHA:	6/5/2024



Foto 1: Porton instalado




Foto 2: Paredes exteriores pintadas



Foto 3: Balcones pintados



Foto 4: Pisos instalados




Foto 5: pisos instaladas en los sanitarios



Foto 6: Inodoros instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

