



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirijcalbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0561-41	FECHA:	Caserío Chirijcalbal 14 de mayo de 2024



Foto1: loza de patio



Foto 2: Mantenimiento de estufas



Foto 3: Colocación de pisos cerámico



Foto 4: cubierta de lamina



Foto 5: Repello y cernido de pared



Foto 6: Mejoramiento de estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

