

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirijcalbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0561-42	FECHA:	Caserío Chirijcalbal 28 de octubre de 2024



Foto1: Loza de patio



Foto 2: Mantenimiento de estufas



Foto 3: Colocación de pisos cerámico



Foto 3: cubierta de lamina



No.5 cernido de paredes



No 6.reparacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo