

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío las Palmas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Palmas, Aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0014-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal puerta.



Foto 2: susuticion de vidrios y susticion de balcones de metal.



Foto 3: Pintura en muro exteriores y interiores



Foto 4: Susuticion de accesorios de inodoro.



Foto 5: Reparacion de sisitema electrico



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rene Xand

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

