

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio las Palmas, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0014-43	FECHA:	31-10-2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal puerta



Foto 2: Sustitucion de vidrios y Sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores y interiores



Foto 4: Sustitucion de accesorios de inodoro




Foto 5: Reparación del sietema electrico



Foto 6: Reparacion de repello y cernido de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo