



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Palmas, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0014-43	FECHA:	11/14/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal puerta



Foto 2: Sustitucion de vidrios y sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Pintura en muro exteriores y interiores



Foto 4: Sustitucion de accesorios de inodoro



Foto 5: Reparacion de sistema Electrico



Foto 6: Reparacion de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

