

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0020-43	FECHA:	04/09/2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA.



FOTO 2: VENTANAS.



FOTO 3: CUNETAS DE CONCRETO.



FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

