



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panguiney, Aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0187-41	FECHA:	13/05/2024



foto 1: Cambio de techado y capotes del aula de preprimaria por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



FOTO 3: mantenimiento de puertas del modulo 3



foto 4; colocacion de balcones de atrás de las aulas del modulo 3



foto 5: Sustitucion de torta de piso concreto a piso de granito de aulas modulo 3



foto 6; Colocacion de canales pluviales del aula de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Panguiney



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Panguiney, Aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0187-41	FECHA:	13/05/2024



foto 7: pintura en muros exteriores e interiores del modulo 3



foto 8: cambio de lamina de cocina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento de base metalica



foto 9: Sustitucion de puerta de metal de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

