



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacutamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0207-43	FECHA:	10 de mayo de 2024




Foto 1: El piso de las aulas presentan rajaduras y es de torta de cemento.



Pintura deteriorada de muros interiores y exteriores de las aulas



Foto 3: la estufa esta deteriorada





Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

