

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Solulá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xeabaj II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0212-43	FECHA:	5/10/24




Foto 1: Techo en mal estado Modelo No. 2




Foto 2: Techo en mal estado. Modulo No. 1




Foto 3: Fachada deteriorado




Foto 4: cocina techo mal estado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario, pueden agregarse folios adicionales y actualizar el número de folios.

Firma y sello del Representante de la OPR
Santa Catarina Ixtahuacán Solulá

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Santa Catarina Ixtahuacán Solulá