

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío tzamchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0217-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Colocación de cubierta de lámina en el patio de la escuela



Foto 2: Colocación de estructura de techo en el patio de la escuela.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---