

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJMAZÁ, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0225-43	FECHA:	4/09/2024



PATIO DE TIERRA Y ECHAR UNA LOZA DE PATIO



Techo sin canal pluvial



SUSTITUCION DE VIDRIOS A BALCONES



Puertas de servicio sanitario en mal estado



MANTENIMIENTO DE PUERTAS, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



FABRICACION DE BALCONES DE 100*100

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del C.E.P.P. MIXTA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público