

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIRIJMAZÁ, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0225-43	FECHA:	31/10/2024



FOTO 1 LOSA DE PATIO



FOTO 2 CANAL PLUVIAL



FOTO 3 SUSTITUCION DE VIDRIOS A BALCONES



FOTO 4 PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 5 MANTENIMIENTO DE PUERTAS LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 6 COLOCACION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OUPA	 Firma y sello del Centro Educativo Público
--	--