

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIRIJMAZÁ, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0225-43	FECHA:	20/11/2024



LOSA DE PATIO



CANAL PLUVIAL



SUSTITUCION DE VIDRIOS



BAJADAS PLUVIALES



MANTENIMIENTOS DE PUERTAS, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



FABRICACION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---