

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuicozá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0227-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024



Foto 1. sustitución de puerta en dos aulas



Foto 2. Sustitución de balcones



Foto 3 Sustitución de piso de cemento liquido por ceramico, aulas y corredor



Foto 4 Sustitución de canales pluviales adelante y atrás de las aulas




Foto 5 Sustitución de piso de cemento liquido por azulejos argentinas



Foto 6. reparación de drenaje y losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---