

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuicozá, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0227-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1. Sustitución de piso por cerámico



Foto 2. Sustitución de piso por Azulejos



Foto 3. Losa de patio



Foto 4:

Foto 5. Red de Drenaje

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público