

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuicozá, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0227-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1 Cambio de piso de cemento liquido por ceramico



Foto 2 Losa de patio



Foto 3 Cambio de piso de cemento liquido pos azulejos



Foto 4 Sustitución de balcones y puerta



Foto 5 Red de drenajes



Foto 6 Canales y bajadas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público