



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PCA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Solima	MUNICIPIO:	Santa Catalina Itahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0238-43	FECHA:	4/09/2024




Renglón 1. Sustitución de láminas por láminas troqueladas




Renglón 4. Mantenimiento de estructura y sustitución de chapas




Renglón 5. Sustitución de vidrios y mantenimiento de balcones



Renglón 6. Sustitución de piso



Renglón 7. reparación de bajadas de agua pluvial



Renglón 8. Reparación de cunetas de concreto y regia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PDJ-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Interochoc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guinimiles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0229-43	FECHA:	4/08/2024



Renglón 9. Pintura en muros exteriores e interiores



Renglón 10. Sustitución de accesorios de inodoro



Renglón 14. Sustitución de tubería y de llave de chorros



Renglón 16. Reparación de planchas de concreto de patio




Renglón 17. Reparación de sistema eléctrica



Renglón 21. sellado de grietas y fisuras en muros.

Observar: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y controlar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

