

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0228-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Electricidad



Foto 2: Piso



Foto 3: Pavimento



Foto 4: Puertas y Chapas





Foto 5: Columnas



Foto 6: Cunetas y láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se anula la última hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---