

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Paseyenebá, Aldea Guineales.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0229-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 1: Cambio de techado y cambio de capotes del modulo 1 dirección y aulas.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 3: Cambio de canales en el módulo 1.



Foto 4: Pintada completa de todo el modulo 1 y modulo 2.




Foto 5: Cambio de puertas del modulo 1.



Foto 6: Cambio de balcones en el modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público