

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paculam II, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0230-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Cambio de techado de aulas y cambio de capotes en módulo 4.



Foto 2: Cambio de malla perimetral.



Foto 3: Cambio de estructura de soporte de metal.



Foto 4: Cambio de vidrios de las ventanas de las aulas.




Foto 5: Mantenimiento de portón principal.




Foto 6: Colocación de balcones en módulo 2 y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público