



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacutam II, aldea Güineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0230-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: Cambio de techado de aulas y cambio de capotes en módulo 4.



Foto 2: Cambio de malla perimetral.



Foto 3: Cambio de estructura de soporte de metal.



Foto 4: Cambio de vidrios de ventanas de las aulas.



Foto 5: Mantenimiento de portón principal.



Foto 6: Colocación de balcones en módulos 2 y 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego Tuluá Par

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público