



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasaquijuyup, aldea Güineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0231-43	FECHA:	12 de noviembre de 2024



Foto 1: Losa de patio



Foto 2: Losa de patio



Foto 3: Losa de patio



Foto 4: Losa de patio

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OGF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

