

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0238-43	FECHA:	23/09/2024.



Colocacion de pisos terminado en las aulas



colocacion de pisos del corredor



Ventanas colocadas en las aulas



Ventanas colocadas en las aulas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--