

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALILIC, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0490-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



PAREDES Y TECHO DE COCINA CON LAMINA ACANALADAS DETERIORADAS



AULAS: sin ventanas



ESPACIO DISPONIBLE PARA INSTALAR DOS SANITARIOS



SERVICIOS SANITARIO NO SUFICIENTE PARA ALUMNOS Y DOCENTES



COCINA: pequeña improvisada sin ventanas y con media pared y techo de láminas deteriorada.



ESTUFA: improvisada ya deteriorada sin plancha ni chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Puntos Guineales



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALILÍ, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0490-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Cocina Escolar: mantenimiento y ampliacion



Puerta de cocina: sustitucion por puerta de metal



Pila sustitucion de dos lavaderos



VENTANAS: solo rejas tiene, instalacion de ventanas



PUERTAS: Manteniimiento de 9 puertas lijada cepillada y pintada a dos manos con pintura anticorrosiva.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

