



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xoljuyup, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0493-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Sustitución de puertas de aulas



Foto 2: Mantenimiento puertas de cocina y aulas



Foto 3: Sustitución de Vidrios cocina



Foto 4: Sustitución de vidrios de aulas



Foto 5: Sustitución de piso en aula



Foto 6: Reparación de muro de de block para dividir aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público