

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xoljuyup, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0493-43	FECHA:	10/25/2024



Foto 1: Fotografía del área donde se intervino el renglon de malla



Foto 2: Fotografía del área donde se intervino el renglón de puertas



Foto 3: Fotografía del área donde se intervino el área de piso y pintura



Foto 4: Fotografía del área donde se intervino el renglon, losa de patio



Foto 5: Fotografía del área donde se intervino el renglón de muros perimetrales



Foto 6: Fotografía del área donde se intervino el renglón de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público