



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0494-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 7: Sustrucción de piso de concreto a piso de cerámica, en la Dirección del centro educativo.




Foto 8: Instalación de balcones a ventanas del centro educativo, módulo 1.



Foto 9: Cambio de techado y aplicación de pintura en modulo de sanitarios.



Foto 10: Ampliación de muro perimetral en la parte de atrás del centro educativo.



Foto 11: Aplicación de pintura en pared, en la parte exterior del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

con o m

Firma y sello de la Escuela Oficial Rural Mixta



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

