

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0538-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Proceso de colocación de pisos cerámicas en las tres aulas y Corredores.



Foto2: Proceso de piso, torta de cemento atrás de la escuela.



Foto3: Proceso de pintada de la escuela.



Foto4: Proceso de reparación de muro.




Foto5: Sustitución de ventanas en las tres aulas.




Foto6: Proceso de colocación de maya.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

