

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0538-43	FECHA:	20/10/2024



Foto 1: Reparación de muro terminado.



Foto 2: Colocación de maya terminado.



Foto 3: Colocación de pisos cerámicas, terminado en las tres aulas y corredor.



Foto 4: Pintada de la escuela terminada.




Foto 5: Sustitución de cinco láminas terminado.



Foto 6: Colocación de una puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo

