

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuamango, Aldea Guineales.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3019-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Pintura general del modulo 1 y 2, compuestos por 1 dirección y 5 aulas, exterior e interior.



Foto 2: Colocación de canales de metal con bajada pluvial para modulos 1 y 2. Así mismo, Mantenimiento a estructuras de metal de 9 puertas.



Foto 3: Colocación de 11 balcones o barandas en frente de los módulos 1 y 2.



Foto 4: Repello y alisado de la parte de atrás del módulo 1.



FOTO 5: Fabricación de loza o pavimento e instalación de piso cerámico para 3 aulas.



FOTO 6: Sustitución y fabricación de pila con tanque.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro-Educativo Público

