

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3019-43	FECHA:	03/11/2024




Foto 1: Pintura general modulo 1 y 2. 5 aulas y dirección.



Foto 2: Colocación de canales con bajada pluvial y mantenimiento de puertas.



Foto 3: Colocación de balcones en modulo 1 y 2.



Foto 4: Repello y cernido de pared.




Foto 5: Sustitución de piso cerámico y sustitución de losa.




Foto 6: Sustitución de Pila y losa.

Observación/ Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

