



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 1-71, zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-2431-43	FECHA:	23/09/2024




FOTO 1: La cocina se encuentra en mal estado y no cumple con funcionalidad según demanda la necesidad de la escuela.




FOTO 2: La escuela no cuenta con una cocina propia mas que comparte con otro establecimiento, y los muros divisorios esta propenso ante cualquier incendio.




FOTO 3: La cubierta de aula en mal estado, el cual se pretende reparar y aprovechando el mantenimiento, se pretende ampliar aula debido a la reduccion de espacios actualmente.




FOTO 4: La base del aula de untencillos, se encuentra engrietados y paredes en mal estado.




FOTO 5: En area de lavanderia, la escuela carece de un lavadero para lavatrapeadores y un espacio amplio donde almacenar utensilios de limpieza.



FOTO 6: Inodoros inservibles y conduccion de tuberia de agua potable en mal estado donde se pretende abastecer con nueva conduccion de tuberia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

