



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 1-71, zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-2431-43	FECHA:	23/09/2024




FOTO 1: Procesos de construcción de bases de planchas (goma) artesanal y construcción de área de churrasquería.




FOTO 2: Proceso de construcción de mesas de concreto armado.




FOTO 3: Construcción de muro perimetral armado.



FOTO 4: Aplicación de acabados en muro perimetral reforzado.



FOTO 5: Colocación de cubierta de estructura metálica en aula de Informática.




FOTO: Construcción de base para tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

