



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
-------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chuicampaner
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0011-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Pareles en mal estado, necesitan ser sustituidos



Foto 2: Pared en mal estado, necesita mantenimiento



Foto 3: Techo de lamina y su estructura en mal estado



Foto 4: Piso en mal estado



Foto 5: Dirección no cuenta con una puerta



Foto 6: Cocina no cuenta con la energia Electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chuicampaner
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-08-0011-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 7: patio en mal estado, necesita reparación



Foto 8: Pared de las aulas en mal estado necesita mantenimiento



Foto 9: Cancha en mal estado necesita mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

