

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMATZALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0258-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024



Foto 1: INGENIERO JUNTO A INTEGRANTES DE OPF



Foto 2: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA CIELO FALSO Y LAMPARAS PARA CIELO FALSO



Foto 3: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 4: FALTA DE LAMPARAS EN PASILLO



Foto 5: FALTA DE LAMPARAS EN AULAS



Foto 6: AREA DE COCINA DONDE SE IMPLEMENTARA VENTANAS CORREDIZAS



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Profesional de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMATZALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0258-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024



Foto 7: PORTON EN MAL ESTADO CON CORROSIÓN Y CAÍDO



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: VISTA FRONTAL A MÓDULO 1



Foto 10: VISTA LATERAL DONDE SE IMPLEMENTARÁ DRENAJE Y PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 11: FALTA DE BALCONES EN COCINA



Foto 12: CIELO FALSO CON HUMEDAD



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Programa